



CONCOURS PHOTO AQC  
ÉVITER LES DÉSORDRES. APPRENDRE PAR L'IMAGE!

**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Affaissement du dallage  
en carrelage d'une  
terrasse sur laquelle  
a été construite  
une véranda. La mise  
à niveau de la terrasse  
a été mal réalisée.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Sloan De la Ville Fromoit**





**2<sup>E</sup> PRIX**





**PALMARÈS 2025**

**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Développement de mérule dans une cave en sous-sol de maison individuelle.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC 2025, par **Candice Rosazza**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Infiltrations d'eau  
dans un mur adjacent  
à la salle de bain.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Sydney Baret**



CONCOURS PHOTO AQC

ÉVITER LES DÉSORDRES. APPRENDRE PAR L'IMAGE!

**PALMARÈS 2025**

**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Infiltrations d'eau venant de la toiture et développement de moisissures.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC 2025, par **Mohamad Bou Melhem**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANTE**

**Dégradation  
et délamination  
du pied d'arc central  
en lamellé-collé.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Tom Chevalier**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANTE**

**Infiltration en tableau  
au droit d'une  
menuiserie extérieure.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Aurélie Gouneaud**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Défaut de jointoiment  
de panneaux isolants  
en façade.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Hamza Lmeddeddem**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Section entamée  
d'une poutre située dans  
une cave de maison,  
pour laisser passer  
une canalisation d'eau.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Grégoire Piedagnel**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Encrassement,  
faïençage et fissuration  
d'éléments de façade  
soumis aux intempéries  
et aux variations  
de température.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Amal Madiouni**





**PALMARÈS 2025**

**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Absence d'interruption du garde-corps au droit d'un joint de dilatation de la dalle.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC 2025, par **Chaka Paraveman**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Défaut des assemblages  
de la structure  
d'une terrasse.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Victor Thoby**





CONCOURS PHOTO AQC

ÉVITER LES DÉSORDRES. APPRENDRE PAR L'IMAGE!

**PALMARÈS 2025**

**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Panne faitière coupée et supportée par un étau.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC 2025, par **Antone Morin**





CONCOURS PHOTO AQC

ÉVITER LES DÉSORDRES. APPRENDRE PAR L'IMAGE!

**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Raccordement des eaux  
pluviales, protection  
de la façade et  
implantation du réseau  
électrique non conformes  
aux Règles de l'art.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Richard Moreau**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANT**

**Remontées d'humidité  
dans une cloison  
en plaques de plâtre,  
liées probablement  
à la réalisation  
postérieure de la chape  
en sol.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Ambre Pucheu**





**PALMARÈS 2025**  
**CATÉGORIE ÉTUDIANTE**

**Défaut de conception  
d'implantation  
d'un poteau métallique  
dans des toilettes.**

Photo prise dans le cadre du Concours Photo AQC  
2025, par **Lenny Reynaert**