

BAC PRO TCI et OBM
(Technicien en chaudronnerie industrielle)
(Ouvrages Bâtiment et Métallerie)
Et CAP SERURRIER METALLIER



Protection obligatoire
du corps

LISTE DES FOURNITURES DE TRAVAIL
devant être disponibles tout au long des années
de formation

(Vêtements, outillages et fournitures scolaires)



Protection obligatoire
de la vue

HYGIENE ET SECURITE : PROTECTION OBLIGATOIRE

- 1 vêtement de travail en **coton**.
 - 1 paire de **chaussures de sécurité**.
 - 1 paire de lunettes à meuler
- Ou
- 1 paire de lunettes mixtes à souder et à meuler.
 - 2 paires de gants en cuir souple
 - 1 casque anti-bruit

OUTILLAGE NECESSAIRE ET INDISPENSABLE POUR TRAVAILLER A L'ATELIER

MATERIEL COMMUN

- 1 double mètre à ruban
- 1 Pince étau.
- 1 Réglet souple en acier inoxydable de 500mm.
- 1 Pointe à tracer.
- 1 Pointeau.
- 1 Lime demi-ronde, demi-douce, longueur 250mm avec manche obligatoire (batarde).
- 1 Cadenas solide avec trois clés.
- 1 Boite de pâte Arma.
- 1 un petit carnet avec un stylo (prise de notes)
- 1 équerre à chapeau de 200mm

EN PLUS POUR CAP

- 1 Marteau rivoir de 40mm de table

EN PLUS POUR BAC PRO

- 1 Compas d'atelier longueur 250mm avec ouverture sans vis de réglage. (TCI)
- 1 Marteau à garnir de diamètre 30mm. (TCI)
- 1 Maillet tonneau en bois de diamètre 70mm renforcé (TCI/OBM)
- 1 Marteau Rivoir de 40mm (TCI/OBM)

FOURNITURES SCOLAIRES

- 1 Classeur deux anneaux, format A4, épaisseur 80 mm minimum.
- 1 Compas de dessin industriel avec rallonge.
- 1 Règle plate plastique transparente, longueur 300 mm
- 1 Equerre plastique transparente de 90° - 60° - 30°.
- 1 Equerre plastique transparente de 90° - 45°.
- 2 porte-mines avec 1 étui de mines HB et 1 étui de mines 2H.
- 1 Gomme à crayon.
- 50 Protège documents transparents pour classeur A4.
- 1 Boite de crayons de couleur
- 4 Stylos de couleurs différentes.
- 1 Calculatrice.
- 1 ou deux surligneurs